

使用扭力测试仪时有哪些要注意的

使用[扭力测试仪](#)时有哪些要注意的，现在使用到扭力测试仪的行业越来越多，那么扭力测试仪在使用的时候，应当要注意哪些问题呢。下面，恒刚的扭力测试仪小编就来为广大用户讲解一下。想了解的用户可[点击下载](#)。

使用扭力测试仪时有哪些要注意的：

- 1、在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及到人。
- 2、不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。
- 3、不要超负荷使用仪器。否则可能导致传感器永久损坏，甚至发生事故。
- 4、当测试值超过满量程的 105% 时，蜂鸣器会连续鸣叫，此时请快速解除所加之负荷或降低负
- 5、请使用我公司配套的数据线通信，否则会造成仪器永久性故障。
- 6、如果专用于测试推力或者是拉力，不要在测试杆弯曲或拧紧的放心用力。
- 7、使用配套的充电器充电。
- 8、不要使用充电器额定电压以外的电源，否则可能会引起电击或火灾。
- 9、不要用湿手拔出或插入插头，否则可能导致触电。
- 10、不要拉拽充电器的电源线来拔出插头，以免电线被扯断而遭电击。
- 11、将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。
- 12、避免在以下环境中使用扭矩测试仪：潮湿，多尘，周围有震源的地方。
- 13、请在规定的温湿度范围内使用及储存，否则可能造成仪器故障。
- 14、不要自行拆卸修理或改造本机，如发现问题可以随时与仪器的服务商联系再做处理。